TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECS / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RONDSTROP – ROUND SLING - RUNDSCHLINGEN – ELINGUE RONDE DE LEVAGE

BME-Group	Datum	:
Walaardt Sacréstraat 405	Code	:
1117 BM SCHIPHOL	Rev	:
NEDERLAND	Pagina/Page/Seite/Page	:

Product

- **Rondstrop** Polyester (PES), EN 1492-2 zie B2 met draagkracht label
- **Round Sling** Polyester (PES, EN 1492-2 see B2 with workload label
- **Rundschlinge** aus Polyester (PES), EN 1492-2 nach Form B2, mit Traglastetikett
- **Elingue ronde** Polyester (PES), EN 1492-2 voi B2, avec etiquette de force portante.

Kenmerken	**Merkmale**
• Met dubbele laag, PU afgewerkt en thermisch gefixeerd • Omhulsel in kleurcode / draagkracht in opdruk • Geweven tonnage strepen (1 streep = 1 ton) • Eenvoudige bediening door laag gewicht • Geen risico op verwondingen aan de handen • Zachte behandeling van het oppervlak van de vervoerde goederen • Gelijkmatige drukverdeling op druk- en spanningsgevoelige ladingen • UV-bestendig, geen materiaalveroudering of verbrokkeling	• Zweilagig ausgefuhrt, PU-appretiert und thermisch fixiert • Gehäuse in Farbcode/Tragfahigkeit aufgedruckt • Eingewebte Tonnenstreifen (1 Streife = 1 Ton) • Einfaches Handling durch geringes Gewicht • Keine Verletzungsgefahr für die Hände • Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes • Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten • UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Features	**Caractéristiques**
• Double layered, PU finished and thermally fixed • Casing in color code/Workload printed on sling • Woven tonnage stripes (1 stripe = 1 ton) • Easy handling due to low weight • No risk of injury to the hands • Gentle treatment of the surface of the transported goods • Even pressure distribution on pressure and tension sensitive loads • UV-resistant, no material ageing or embrittlement	• Doublecouches, fini en PU et fixé thermiquement • Code couleur des boitiers / la force portante imprimée sur elingue • Bandes tissées pour les tonneaux (1 bande = 1 tonne) • Manipulation facile grâce à son faible poids • Aucun risque de blessure aux mains • Traitement doux de la surface des marchandises transportées • Répartition uniforme de la pression sur les charges sensibles à la pression et à la tension • Résistance aux UV, pas de vieillissement ni de fragilisation des matériaux

Materiaal/Material/Material/Matériel	
Band/Webbing/Band/Sangle	100% Polyester (PES)
Garen/Thread/Garn/Fil	100% Polyester (PES)
Toepassing/Application/AnwendungUtilization	
Hijs-/Hefactiviteiten/ Lifting/hoisting activities /Hebe Arbeiten / Activités de levage	
Inspection/Ispection/Inspektion/Inspection	
Voorafgaand aan elk gebruik / Before each use /Bevor jeder gebrauch / avant chaque utilization	
Certificaat/Certificate/Zertifikat/Certificat	
Scan QR code voor certificaat / Scan QR code for certificate QR-Code für Zertifikat scannen / Scanner le code QR pour trouver le certificat	
Productie volgens Standaard/Manufactured according to the standard Produktion nach Standard/Production selon la norme	
EG machine directive (89/392/EEG) / Toevoeging/Addtion/Zusatz/Avec l'ajout: + (93/68/EFG) NEN-EN 1492-2	

Leveringsvorm / Delivery method / Lieferform /Mode de Livraison
Elk product is verpakt in PE zak voorzien van een sticker Each product is packaged in a PE bag with a sticker. Jedes Produkt ist in einem PE-Beutel mit einem Aufkleber verpackt. Chaque produit est emballé dans un sac en polyéthylène avec un autocollant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECS / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RONDSTROP – ROUND SLING - RUNDSCHLINGEN – ELINGUE RONDE DE LEVAGE

BME product code code	Werklengte/Omtrek Working length/Circle Arbeitslänge/Umfang Longueur Utile/Circonférence Lunghezza di lavoro / circonferenza	Maximum Hijslast Workload Arbeitsbelastung Charge Carico di sollevamento	Kleur Color Farbe Couleur Colore	Strepen Lines Linien Lignes Linee	EAN-code	HS-code
P1-R10-100	1000mm (1M)/ 2000mm (2M)	1000 kg	Paars	1	8720297821172	5609000000
P1-R10-200	2000mm (2M)/4000mm (4M)	1000 kg	Violet(t)/Viola	1	8720297821189	5609000000
P1-R20-100	1000mm (1M)/ 2000mm (2M)	1000 kg	Groen	1	8720297821196	5609000000
P1-R20-150	1500mm (1,5M)/3000mm (3M)	2000 kg	Green/Grun	2	8720297821202	5609000000
P1-R20-200	2000mm (2M)/4000mm (4M)	2000 kg	Vert/Verde	2	8720297821219	5609000000
P1-R30-200	2000mm (2M)/4000mm (4M)	3000 kg	Geel/Yellow	3	8720297821226	5609000000
P1-R30-300	3000mm (3M)/6000mm (6M)	3000 kg	Gelb/Jaune/Giallo	3	8720297821233	5609000000

VEILIGE WERKLAST/SAFE WORKING LOAD/SICHERE ARBEITSBELASTUNG/CHARGE DE TRAVAIL SURE

			100%	200%	80%	140%	100%
TYPE	Kleur Color Farbe Couleur	Lijnen Lines Linien Lignes					
1 ton		1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
2 ton		2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
3 ton		3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg

RONDSTROP – ROUND SLING - RUNDSCHLINGEN – ELINGUE RONDE DE LEVAGE

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Rondstroppen mogen niet worden gebruikt voor een grotere werklast dan op het etiket is aangegeven.
2. Beschadigde stroppen mogen nooit worden gebruikt
3. Zorg ervoor dat de strop correct is geplaatst; de riem mag niet in contact komen met scherpe randen/hoeken.
4. Gebruik de rondstrop niet om lading te slepen.
5. Gebruik alleen gladde, afgeronde hijshaken met de juiste radius.
6. Stroppen die in contact zijn gekomen met alkaliën, oxidatiemiddelen of organische oplosmiddelen moeten ter beoordeling aan uw leverancier worden voorgelegd.
7. Zorg er te allen tijde voor dat de last correct over de rondstrop wordt verdeeld.
8. Als er kans is op wrijving en/of snijden in de strop, gebruik dan slijtagebanden als preventieve maatregel.
9. Er mogen geen knopen in de strop zitten; dit zal de breeksterkte aanzienlijk verminderen.
10. Er mogen geen slagen in de rondstrop zijn tijdens het laden.
11. Vermijd het laden met de rondstrop met schokken.
12. Zorg ervoor dat de rondstrop niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder -40 °C en boven 100 °C.

USE

1. Round slings must not be used for a higher working load than indicated on the label
2. Damaged slings should never be used.
3. Make sure that the sling is correctly positioned; the sling must not come into contact with sharp edges / corners
4. Do not use the lifting sling for towing cargo.
5. Use only smooth, rounded lifting hooks with the correct radius.
6. Round slings that have been in contact with alkalis, oxidizing agents or organic solvents should be presented to your supplier for evaluation.
7. Ensure at all times that the load is correctly distributed on the sling(s).
8. If the load is likely to rub and/or cut into the sling, use wear covers as a preventive measure.
9. Do not tie knots in the sling; this will reduce the breaking strength considerably.
10. There must be no kinks in the round sling during loading.
11. Avoid loading the round sling in shocks.
12. Make sure that the round sling is not exposed to temperatures below -40 °C and above 100 °C.

VERWENDUNG

1. Rundschlinge dürfen nicht für eine größere Arbeitslast als auf dem Etikett angegeben verwendet werden.
2. Beschädigte Schlinge sollten niemals verwendet werden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Schlinge richtig positioniert ist; der Schlinge darf nicht mit scharfen Kanten / Ecken in Berührung kommen.
4. Verwenden Sie der Rundschlinge nicht zum Abschleppen von Ladung.
5. Nur glatte, abgerundete Hebehaken mit dem richtigen Radius verwenden.
6. Rundschlinge, die mit Alkalien, Oxidationsmitteln oder organischen Lösungsmitteln in Kontakt gekommen sind, sollten Ihrem Lieferanten zur Beurteilung vorgelegt werden.
7. Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass die Last richtig auf die Rundschlinge verteilt ist.
8. Wenn Reibung und/oder Einschneiden der Schlinge wahrscheinlich ist, verwenden Sie zur Vorbeugung Verschleißabdeckungen.
9. Es dürfen keine Knoten in der Schlinge gelegt werden; dies reduziert die Bruchfestigkeit erheblich.
10. Beim Beladen darf es keine Schläge im Rundschlinge geben.
11. Vermeidet die Belastung der Rundschlinge in Stößen
12. Stellen Sie sicher, dass die Rundschlinge keinen Temperaturen unter -40 °C und über 100 °C ausgesetzt wird.

UTILIZATION

1. Les élingues rondes ne doivent pas être utilisées pour une charge utile supérieure à celle indiquée sur l'étiquette
2. Les élingues s endommagées ne doivent jamais être utilisées.
3. Il faut s'assurer que l'élingue est correctement positionnée ; l'élingue ne doit pas entrer en contact avec des arêtes/coins vifs.
4. N'utilisez pas l'élingue pour remorquer une cargaison.
5. N'utilisez que des crochets de levage lisses, arrondis et de rayon correct.
6. Les élingues rondes qui ont été en contact avec des alcalis, des agents oxydants ou des solvants organiques doivent être présentées à votre fournisseur pour évaluation.
7. S'assurer à tout moment que la charge est correctement répartie sur les élingues rondes
8. S'il y a un risque de frottement et/ou de coupure du pneu, utilisez des protections contre l'usure à titre préventif.
9. Ne pas faire de nœuds dans l'élingue rondes; cela réduirait considérablement la résistance à la rupture.
10. Il ne faut pas que l'elingue soit tordu pendant le chargement.
11. Ëviter de charger la sangle de levage avec des chocs
12. S'assurer que l'élingue n'est pas exposée à des températures inférieures à -40 °C et supérieures à 100 °C